

	★★★★★ 建设监理公司	编号:XX-WP-06
		版次:A/0
	工作文件	生效日期:02.×.×
		第 171 页 共 199 页

(2)施工过程中

- ①设备安装前应检查清扫。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好;绝缘子表面应清洁,无裂纹、破损、焊接残留斑点缺陷;瓷铁粘合应牢固。传动机构的蜗轮及转动轴等应解体清扫,并涂以适当的润滑脂。
- ②高压开关的动、静触头的接触压力应符合制造厂的规定,合闸时不应有回弹现象。装有电气机构联锁和接地刀闸应动作灵活,正确可靠。
- ③油箱及内部绝缘部件应用合格绝缘油冲洗干净,并注油至规定油位,所有密封处应无渗油现象,并应取油样作耐压试验。
- ④高压开关传动装置的拉杆应校直;转动轴须延长的,必须用连接器连接,严禁焊接;在转动轴上加装拐臂的,应用螺栓或销钉固定。
- ⑤高压开关的操动机构的分、合指示应与设备的实际分、合位置相符。
- ⑥设备安装的紧固件,除地脚螺栓外,均应用镀锌制品。

(3)高压电器交接试验标准必须按照《电气装置安装工程 施工及验收规范》(GBJ232-82)有关规定执行。

(4)高压开关安装工程质量监理汇总表,见表 3.6.38。