

柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

010101

0	1
---	---

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																									
分部 子分部 工程名称			无支护土方子分部										验收部位			~ 轴												
施工单位		省长城建筑工程公司										项目经理			罗马城													
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-01 土方开挖与回填施工工艺标准																									
施工质量验收规范的规定							施工单位检查评定记录										建设监理单位 验收记录											
项 目		允许偏差或允许值 mm																										
		柱基 基坑 基槽	挖方场 地平整		管 沟	地 路 面 基 层																						
			人 工	机 械																								
主控项目	1	标高	-50	30	50	-50	-50	20	30	40	25	35	15	10	50	20	60	符合要求										
	2	长度宽度由设计 中心线向两边量	+200 -50	+300 -100	+500 -150	+1 00		10	20	35	15	45	50	20	15	20	50											
	3	边坡	设 计 要 求																									
一般项目	1	表面平整度	20	20	50	20	20	10	12	20	18	15	18	8	10	25	9	符合要求										
	2	基底土性	设 计 要 求																									
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子			施工班组长																			
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																									
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																									

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

柱基土方回填工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

01010201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																
分部 子分部 工程名称			无支护土方子分部										验收部位			~ 轴			
施工单位			省长城建筑工程公司										项目经理			罗马城			
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-01 土方开挖与回填施工工艺标准																
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录										监理(建设) 单位验收 记录	
项 目		允许偏差或允许值 mm																	
		柱基 基坑 基槽	挖方场 地平整		管 沟	地路 面基 层													
			人 工	机 械															
主控 项目	1	标高	-50	30	50	-50	-50	20	10	50	20	45	25	50	30	20	10	符合 要求	
	2	分层压实 系数	设计 要 求																
一 般 项 目	1	回填土料	设计 要 求															符合 要求	
	2	分层厚度 及含水量	设计 要 求																
	3	表面平整 度	20	20	30	20	20	10	15	20	16	8	18	20	12	17	13		
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员				李木子				施工班组长								
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

砂和砂石地基检验批质量验收记录表

GB50202-2002

010302 0 1

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			地基处理子分部		验收部位	~ 轴条形基
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-02 砂和砂石地基施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	地基承载力	设计要求			符合要求
	2	配合比	设计要求			
	3	压实系数	设计要求			
一般项目	1	砂石料有机质含量()	5			符合要求
	2	砂石料含泥量()	5			
	3	石料粒径(mm)	100			
	4	含水量(与最优含水量比较)()	2			
	5	分层厚度(与设计要求比较)(mm)	50			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长	
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求			
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日			
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

地下防水混凝土检验批质量验收记录表

GB50208-2002

01050101

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																
分部 子分部 工程名称			地下防水子分部								验收部位				~ 轴地下室				
施工单位			省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城				
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-03 地下防水混凝土施工工艺标准																
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录								监理(建设)验收记录	
主控项目	1	原材料 配合比和塌落度	第 4.1.7 条												符合要求				
	2	抗压强度 抗渗压力	第 4.1.8 条																
	3	细部做法	第 4.1.9 条																
一般项目	1	表面质量	第 4.1.10 条												符合要求				
	2	裂缝宽度	0.2mm 并不得贯通																
	3	防水混凝土结构厚度 250mm	+15 -10		9	4	5	2	8	6	9	3	2	7					
		迎水面保护层 50mm	10mm		8	3	6	2	9	5	3	2	4	7					
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长										
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表

GB50208-2002

01050201

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦							
分部 子分部 工程名称				地下防水子分部				验收部位		~ 轴地下室	
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城	
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-03 地下水泥砂浆防水层施工工艺标准							
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录				监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	原材料及配合比		第 4.2.7 条						符合要求	
	2	结合牢固		第 4.2.8 条							
一般项目	1	表面质量		第 4.2.9 条						符合要求	
	2	留槎 接槎		第 4.2.10 条							
	3	防水层厚度 设计值		85		90 95 105 100 110 85					
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子		施工班组长			
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求							
				项目专业质量检查员 卢森堡				2003 年 月 日			
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日							

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

地下卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50208-2002

01050301

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦												
分部 子分部 工程名称			地下防水子分部							验收部位			~ 轴地下室		
施工单位		省长城建筑工程公司								项目经理			罗马城		
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-04 地下卷材防水层施工工艺标准												
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理单位验收记录		
主控项目	1	卷材及配套材料质量	第 4.3.10 条											符合要求	
	2	细部做法	第 4.3.11 条												
一般项目	1	基层质量	第 4.3.12 条											符合要求	
	2	卷材搭接缝	第 4.3.13 条												
	3	保护层	第 4.3.14 条												
	4	卷材搭接宽度允许偏差 mm	10	-9	10	-5	-2	8	-12	-8	5	15	-5		
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长						
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日												
监理单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日												

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

地下涂料防水层检验批质量验收记录表

GB50208-2002

01050401

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			地下防水子分部		验收部位	~ 轴地下室
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-05 地下涂料防水层施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录
主控项目	1	涂料质量及配合比	第 4.4.7 条		符合要求	
	2	细部做法	第 4.4.7 条			
一般项目	1	基层质量	第 4.4.7 条		符合要求	
	2	表面质量	第 4.4.7 条			
	3	涂料层厚度(设计厚度)	第 4.4.7 条			
	4	保护层与防水层粘结	第 4.4.7 条			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长	
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日			
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

地下防水细部构造检验批质量验收记录表
GB50208-2002

01050701

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦				
分部 子分部 工程名称				地下防水子分部		验收部位	~ 轴地下室	
施工单位		省长城建筑工程公司				项目经理	罗马城	
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-06 地下防水细部构造施工工艺标准				
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录			监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	细部所用材料质量	第 4.7.10 条				符合要求	
	2	细部构造做法	第 4.7.11 条					
一般项目	1	止水带埋设	第 4.7.12 条				符合要求	
	2	穿墙管止水环加工	第 4.7.13 条					
	3	接缝基层及嵌缝	第 4.7.14 条					
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长			
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求					
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日					
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日					

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

模板安装工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010601 02010 01

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称				混凝土结构子分部						验收部位		~ 轴二层楼板							
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城									
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-07 模板安装与拆除施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录						监理(建设)验收记录					
主 控 项	1	模板支撑 立柱位置和垫板			第4.2.1条								符合要求						
	2	避免隔离剂沾污			第4.2.2条														
一 般 项 目	1	模板安装的一般要求			第4.2.3条								符合要求						
	2	用作模板地坪 胎膜质量			第4.2.4条														
	3	模板起拱高度			第4.2.5条														
	4	预埋 件 预留 孔允 许偏 差	预埋钢板中心线位置(mm)		3														
			预埋管,预留孔中心线位置		3														
			插 筋 mm	中心线位置		5		5	4	2	5	6			4	5	3	2	7
				外露长度		+10,0		0	9	4	6	2			9	15	4	8	10
			预埋螺栓 (mm)	中心线位置		2													
				外露长度		+10.0													
			预留洞 (mm)	中心线位置		10		8	9	5	4	2			9	12	7	5	15
				尺 寸		+10.0		5	7	3	5	3			9	11	6	8	14
	5	模板 安装 允许 偏差	轴线位移(mm)		5		4	3	2	2	4	4	6	3	2	6			
			底模上表面标高(mm)		5		-4	4	3	3	2	1	-6	4	-2	-7			
			截面内部 尺寸(mm)	基 础		10													
				柱 墙 梁		+4 -5		2	1	2	3	4	2			-5	2	4	6
层高垂直度 mm			不大于 5m		6		4	3	3	2	5	6	9	4	4	7			
			大于 5m		8														
相邻两板表面高低差(mm)			2		1	2	2	1	2	2	3	1	2	3					
表面平整度 mm			5		2	4	3	5	2	1	6	2	4	6					
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长									
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
监理单位验收结论				项目专业质量检查员 卢森堡												2003 年 月 日			
				同意验收															
监理单位验收结论				专业监理工程师 郑新民															
				建设单位项目专业技术负责人												2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

模板拆除工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010601 020101

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦				
分部 子分部 工程名称			混凝土结构子分部		验收部位	~ 轴二层楼板	
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城	
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-07 模板安装与拆除施工工艺标准				
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	底模及其支架拆除时的混凝土强度	第 4.3.1 条			符合要求	
	2	后张法预应力构件侧模和底模的拆模时间	第 4.3.2 条				
	3	后浇带拆模和支顶	第 4.3.3 条				
一般项目	1	避免拆模损伤	第 4.3.4 条			符合要求	
	2	模板拆除 堆放和清运	第 4.3.5 条				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长		
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求				
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日				

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

钢筋加工检验批质量验收记录表
 GB50204-2002

010602

020102

01

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦													
分部 子分部 工程名称			混凝土结构子分部						验收部位		~ 轴二层楼板					
施工单位		省长城建筑工程公司							项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-08 钢筋加工与安装施工工艺标准													
施工质量验收规范的规定							施工单位检查评定记录							监理(建设) 验收记录		
主控项目	1	力学性能检验		第 5.2.1 条										符合要求		
	2	抗震用钢筋强度实测值		第 5.2.1 条												
	3	化学成分等专项检验		第 5.2.1 条												
	4	受力钢筋的弯钩和弯折		第 5.2.1 条												
	5	箍筋弯钩形式		第 5.2.1 条												
一般项目	1	外观质量		第 5.2.1 条										符合要求		
	2	钢筋调直		第 5.2.1 条												
	3	钢筋加工的 形状尺寸	受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸		10	-12	-5	5	7	3	-15	-8	-5		5	2
			弯起钢筋的弯折位置		20	-20	-8	10	15	18	-25	-5	4		5	-9
			箍筋内净尺寸		5	-6	-4	-3	2	5	-7	-5	4		3	2
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长							
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日													
			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日													
监理 建设 单位验收结论																

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010602 020102 01

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称				混凝土结构子分部								验收部位				~ 轴二层楼板					
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-08 钢筋加工与安装施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理(建设)验收记录	
主控项目	1	纵向受力钢筋的连接方式			第5.4.1条												符合要求				
	2	机械连接和焊接接头的力学性能			第5.4.2条																
	3	受力钢筋的品种 级别 规格和数量			第5.5.1条																
一般项目	1	接头位置和数量			第5.4.3条												符合要求				
	2	机械连接 焊接的外观质量			第5.4.4条																
	3	机械连接 焊接的接头面积百分率			第5.4.5条																
	4	绑扎搭接接头面积百分率和搭接长			第5.4.6条																
	5	搭接长度范围内的箍筋			第5.4.7条																
	6	钢筋安装允许偏差	绑扎钢筋网	长 宽 mm		10		1	-5	-3	9	8	4	-1	8	-15	-9	符合要求			
				网眼尺寸 mm		20		5	9	7	4	6	2	6	4	-22	11				
			绑扎钢筋骨架	长 mm		10		-1	-2	4	6	7	3	5	8	-14	11				
				宽 高 mm		5		-3	-4	3	2	4	2	1	5	-7	5				
			受 力 钢 筋	间距 mm		10		-5	-3	5	9	7	-4	5	-8	-15	11				
				排距 mm		5		4	3	5	7	-3	-5	3	5	-7	-2				
				保护层厚度 (mm)	基 础		10														
			柱 梁		5		4	3	-2	5	-4	6	3	-2	-7	2					
			板 墙 壳		3		-1	-2	2	1	3	-3	2	-2	-4	4					
			绑扎箍筋 横向钢筋间距(mm)			20		9	-6	7	5	-9	8	4	-8	-25	11				
			钢筋弯起点位置 mm			20		-9	-5	8	3	4	-9	5	-8	30	11				
			预埋件	中心线位置 mm		5															
				水平高差 mm		+3 0															
			施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长						
							主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求														
项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																					
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010603 020103 0 1

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			混凝土结构子分部		验收部位	~ 轴二层楼板
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-09 混凝土施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)验收记录
主控项目	1	水泥进场检验	第 7.2.1 条	水泥物理性能检验报告单编号 2003168		符合要求
	2	外加剂质量及应用	第 7.2.2 条	/		
	3	混凝土中氯化物 碱的总含量控制	第 7.2.3 条			
	4	配合比设计	第 7.2.4 条	配合比设计报告单编号 2003688		
一般项目	1	矿物掺合料质量及掺量	第 7.2.5 条			符合要求
	2	粗细骨料的质量	第 7.2.6 条	砂 石检验报告单编号 2003688		
	3	拌制混凝土用水	第 7.3.2 条	采用饮用水		
	4	开盘鉴定	第 7.3.3 条			
	5	依砂 石含水率调整配合比	第 7.2.1 条			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子	施工班组长
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求			
			项目专业质量检查员 卢森堡		2003 年 月 日	
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010603 020103 0 1

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			混凝土结构子分部		验收部位	~ 轴二层楼板
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-09 混凝土施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理 建设 单位验收记录
主控项目	1	混凝土强度等级及试件的取样和留置	第 7.4.1 条	制作 4 组试块编号分别为 0512-25-1 0512-25-1 0512-25-1 0512-25-1		符合要求
	2	混凝土抗渗及试件取样和留置	第 7.4.2 条	/		
	3	原材料每盘称量的偏差	第 7.4.3 条			
	4	初凝时间控制	第 7.4.4 条			
一般项目	1	施工缝的位置和处理	第 7.4.5 条	不留置施工缝		符合要求
	2	后浇带的位置和浇筑	第 7.4.6 条	/		
	3	混凝土养护	第 7.4.7 条			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子	施工班组长
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日			
监理 建设 单位验收结论			同意验收			
			专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表

GB50204-2002

010603 020105 01

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦														
分部		子分部		工程名称		混凝土结构子分部								验收部位		~ 轴二层楼板				
施工单位		省长城建筑工程公司								项目经理		罗马城								
施工执行标准名称及编号						XDQB2002-09 混凝土施工工艺标准														
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录										监理(建设)验收记录				
主控项	1	外观质量				第 8.2.1 条										符合要求				
	2	过大尺寸偏差外理及验收				第 8.2.1 条														
一般项目	1	外观质量一般缺陷				第 8.2.1 条										符合要求				
	2	轴 线 位 移	基 础		15															
			独立基础		10															
			墙 柱 梁		8		7	5	4	4	2	6	2	2	3			10		
			剪力墙		5															
	3	垂直度 mm	层 高	5m		8		5	2	7	4	3	8	2	4			5	10	
				5m		10														
			全 高 H		H/1000,且 30															
	4	标 高 mm	层 高		10		-1	4	8	5	4	4	6	-8	4			-13		
			全 高		10															
	5	截 面 尺 寸				+8 -5		-1	3	2	2	5	2	3	-5			9	12	
	6	电梯井	进筒长宽对定位中心线				+25 0													
			井筒全高 H 垂直度				H/1000,且 30													
	7	表面平整度 mm				8		4	3	7	4	3	3	5	9			4	12	
8	预埋设施 中心线位置 mm		预埋件		10															
			预埋螺栓		5															
			预埋管		5															
9	预留洞中心线位置 mm				15		8	5	5	2	9	5	4	-9	4	20				
施工单位检查评定结果						专业工长 施工员		李木子				施工班组长								
						主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日														
监理 建设 单位验收结论						同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日														

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

砖砌体 混水 工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

02030101

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦												
分部 子分部 工程名称			砌体结构子分部						验收部位		~ 轴二层砖墙				
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-10 墙砌体施工工艺标准												
施工质量验收规范的规定							施工单位检查评定记录							监理 建设 单位验收记录	
主控项目	1	砖强度等级	设计要求MU10	2 份试验报告 MU10										符合要求	
	2	砂浆强度等级	设计要求M10	试块编号:0610-M10 0611-M10 共 2 组											
	3	水平灰缝砂浆饱满度	80	90	96	97	90	95	96						
	4	斜槎留置	第 5.2.3 条												
	5	直槎拉结筋及接槎处理	第 5.2.4 条												
	6	轴线位移	10mm	5	3	2	7	8	3	12	9	4	2		
	7	垂直度 每层	5mm	4	3	3	1	4	3	7	2	2	4		
一般项目	1	组砌方法	第 5.3.1 条											符合要求	
	2	水平灰缝厚度 10mm	8~12mm	最大 12mm 最小 8mm 10 处平均 10mm											
	3	基础顶面 楼面标高	±15mm	10	9	-5	8	3	-2	18	7	-5	-9		
	4	表面平整度 混水	8mm	7	4	3	6	2	2	12	3	5	2		
	5	门窗洞口高度 宽度	±5mm	4	-2	2	5	-1	-3	-7	4	2	-2		
	6	外墙上下窗口偏移	20mm	9	5	5	4	8	6	25	9	3	8		
	7	水平灰缝平直度 混水	10mm	8	5	5	2	4	9	12	3	7	5		
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长						
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求												
			项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日						
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日												

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

020304 01

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦												
分部 子分部 工程名称			砌体结构子分部						验收部位		~ 轴二层填充墙				
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-10 墙砌体施工工艺标准												
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录								监理 建设 单位验收记录			
主控 项目	1	块材强度等级	设计要求MU10	2 份试验报告 MU10								符合要求			
	2	砂浆强度等级	设计要求 M10	试块编号:0610-M10 0611-M10 共 2 组											
一 般 项 目	1	无混砌现象	第 9.3.2 条									符合要求			
	2	拉结钢筋网片位置	第 9.3.2 条												
	3	错缝搭砌	第 9.3.2 条												
	4	灰缝厚度 宽度	第 9.3.2 条												
	5	梁顶砌法	第 9.3.2 条												
	6	水平灰缝砂浆饱满度	80	85	90	98	88	95	90						
	7	轴线位移	10mm	9	5	3	3	12	7	8	4			5	12
	8	垂直度	3m 5mm	4	2	2	3	7	1	2	5			4	7
			3m 10mm												
	9	表面平整度	8mm	6	2	2	4	12	6	2	6			4	11
	10	门窗洞口高 宽度	5mm	2	-1	4	3	3	-2	5	3			3	-7
11	外墙上下窗口偏移	20mm	8	10	6	9	22	9	6	4	2	25			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长						
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求												
			项目专业质量检查员 卢森堡								2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日												

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

基土垫层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010101

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																			
分部 子分部 工程名称				地面子分部								验收部位				~ 轴店面							
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城							
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-11 地面垫层施工工艺标准																			
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录												监理 建设 单位验收记录			
主控项目	1	基土土料		设计要求														符合要求					
	2	基土压实		第 4.2.5 条																			
一般项目	1	表面允许偏差	表面平整度	15mm		9	6	14	8	5	7	15	8	7	20	符合要求							
	2		标 高	0 50mm		-2	9	-60	8	5	3	20	9	5	30								
	3		坡 度	2/1000 且不大于 30mm																			
	4		厚 度	1/10																			
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																			
监理单位验收结论				项目专业质量检查员 卢森堡																2003 年 月 日			
				同意验收																			
监理单位验收结论				专业监理工程师 郑新民																			
				建设单位项目专业技术负责人																2003 年 月 日			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010101

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦													
分部		子分部		工程名称		地面子分部										验收部位		~ 轴车库	
施工单位		省长城建筑工程公司										项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-11 地面垫层施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录										监理单位验收记录			
主控项目	1	砂和砂石质量		设计要求												符合要求			
	2	垫层干密度		设计要求															
一般项目	1	垫层表面质量		第 4.4.5 条												符合要求			
	2	允许偏差	表面平整度	15mm		9	6	20	7	9	13	4	2	18	9				
	3		标高	20mm		8	-5	25	9	4	25	7	-9	22	8				
	4		坡度	2/1000,且 30mm															
	5		厚度	1/10															
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长									
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
				项目专业质量检查员 卢森堡										2003 年 月 日					
监理单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

030102 0 1

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称				地面子分部								验收部位				~ 轴店面			
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城			
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-11 地面垫层施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理单位验收记录			
主控项目	1	材料质量		设计要求														符合要求	
	2	垫层密实度		设计要求															
一般项目	1	允许偏差	表面平整度	15mm		8	4	18	9	3	12	6	3	16	9	符合要求			
	2		标高	20mm		-7	9	-4	8	7	-22	7	9	25	-8				
	3		坡度	2/1000,且 30mm															
	4		厚度	1/10															
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长							
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
				项目专业质量检查员 卢森堡								2003 年 月 日							
监理单位验收结论				同意验收															
				专业监理工程师 郑新民															
				建设单位项目专业技术负责人															
				2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010101

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称				地面子分部								验收部位				~ 轴店面					
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-11 地面垫层施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录												监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	材料质量		设计要求														符合要求			
	2	混凝土强度等级		设计要求																	
一般项目	1	允许偏差	表面平整度	10mm		8	4	3	9	5	2	6	8	4	14	9	符合要求				
	2		标高	10mm		-12	2	8	5	3	9	5	6	3	-14	6					
	3		坡度	2/1000 且 30mm																	
	4		厚度	1/10																	
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																	
				项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																	
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010101

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦														
分部		子分部		工程名称		地面子分部						验收部位		~ 轴二层地面						
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城										
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-12 地面找平层施工工艺标准																
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理单位验收记录				
主控项目	1	材料质量				设计要求										符合要求				
	2	配合比或强度等级				设计要求														
	3	有防水要求套管地漏				第 4.9.8 条														
一般项目	1	找平层与下层结合				结合牢固无空鼓										符合要求				
	2	找平层表面质量				第 4.9.10 条														
	允许偏差	表面平整度	用胶粘剂做结合层 铺拼花木板 塑料板 复合板 竹地板面层	表面平整	2mm															
				标高	4mm															
			有沥青玛缔脂做结合层 铺拼花木板 板块面层及毛地板铺木地板	表面平整	2mm															
				标高	5mm															
			用水泥砂浆做结合层 铺板块面层 其他种类面层	表面平整	2mm	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1					
				标高	8mm	6	4	5	3	2	7	4	3	5	9					
	坡度		2/1000 且不大于 30mm																	
	厚度 H		不大于 1/10H																	
施工单位检查评定结果						专业工长 施工员		李木子		施工班组长										
						主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求														
						项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日								
监理单位验收结论						同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日														

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

030102

0	1
---	---

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																			
分部 子分部 工程名称				地面子分部								验收部位				室外人行道路							
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城							
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-13 混凝土面层与水泥砂浆面层施工工艺标准																			
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理 建设 单位验收记录							
主控项目	1	骨料粒径		设计要求														符合要求					
	2	面层强度等级		设计要求																			
	3	面层与下一层结合		第 5.2.5 条																			
一般项目	1	表面质量		第 5.2.5 条														符合要求					
	2	表面坡度		第 5.2.5 条																			
	3	踢脚线与墙面结合		第 5.2.5 条																			
	4	楼梯踏步		第 5.2.5 条																			
	5	表面允许偏差	表面平整度	5mm	4	2	1	3	4	7	4	2	6	3									
	6		踢脚线下口平直	4mm	3	2	2	1	3	4	2	3	5	2									
	7		缝格平直	3mm	2	2	1	1	3	2	4	2	2	1									
	8		旋转梯踏步两端宽度	5mm	/																		
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																			
				项目专业质量检查员 卢森堡												2003 年 月 日							
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

03011801

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦												
分部 子分部 工程名称			地面子分部							验收部位			~ 轴车库		
施工单位		省长城建筑工程公司							项目经理			罗马城			
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-13 混凝土面层与水泥砂浆面层施工工艺标准												
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录		
主控项目	1	水泥质量	第 5.3.2 条											符合要求	
	2	体积比和强度	第 5.3.3 条												
	3	层间结合	第 5.3.4 条												
一般项目	1	坡度	第 5.3.5 条											符合要求	
	2	表面质量	第 5.3.6 条												
	3	踢脚线与墙面结合	第 5.3.7 条												
	4	楼梯踏步	第 5.3.8 条												
	5	表面平整度	4mm	3	2	3	4	2	2	1	6	2	3		
		踢脚线上口平直	4mm	3	2	2	3	1	5	3	4	3	2		
		缝格平直	3mm	2	2	1	3	1	2	2	4	2	4		
施工单位检查评定结果		专业工长 施工员		李木子				施工班组长							
		主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求													
		项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日							
监理 建设 单位验收结论		同意验收													
		专业监理工程师 郑新民						建设单位项目专业技术负责人							2003 年 月 日

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

普通水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010301

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称			地面子分部										验收部位			~ 轴店面				
施工单位			省长城建筑工程公司										项目经理			罗马城				
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-14 水磨石面层施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录										监理(单位)单位验收记录					
主控项目	1	材料质量		设计要求												符合要求				
	2	拌合料体积比 水泥 石料		1:1.5~1:2.5																
	3	面层与下一层结合		无空鼓 无裂纹																
一般项目	1	面层表面质量		第 5.4.9 条												符合要求				
	2	踢脚线		第 5.4.10 条																
	3	楼梯踏步		第 5.4.11 条																
	4	表面	表面平整度	高级水磨石	2mm															
				普通水磨石	3mm	2	2	1	3	1	2	2	4	2	4					
	5	允许	踢脚线上口平直	3mm		2	1	1	2	4	2	2	1	2	4					
	6	偏差	缝格平直	高级水磨石	2mm															
				普通水磨石	3mm	1	1	2	1	2	2	1	1	3	1					
	7	旋转楼梯踏步两端宽度		5mm																
	施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子			施工班组长										
主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																				
项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																				
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

陶瓷地砖 砖面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010701

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																		
分部 子分部 工程名称			地面子分部										验收部位			~ 轴楼梯					
施工单位			省长城建筑工程公司										项目经理			罗马城					
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-15 板块地面施工工艺标准																		
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录										监理(建设)单位验收记录						
主控项目	1	块材质量		设计要求												符合要求					
	2	面层与下一层结合		第 6.2.8 条																	
一般项目	1	面层表面质量		第 6.2.8 条												符合要求					
	2	邻接处镶边用料		第 6.2.8 条																	
	3	踢脚线质量		第 6.2.8 条																	
	4	楼梯踏步高度差		第 6.2.8 条																	
	5	面层表面坡度		第 6.2.8 条																	
	6	表面平整度	缸 砖		4.0mm																
			水泥花砖		3.0mm																
			陶瓷锦砖 地砖		2.0mm		2	1	1	2	2	3	1	1	2				1		
	7	缝格平直		3.0 mm		1	1	2	1	2	2	2	1	1	2						
	8	接缝高低差	陶瓷锦砖 陶瓷地砖 水泥花砖		0.5mm		0.5		0.7		0.3		0.2		0.4						
缸 砖			1.5mm																		
9	踢脚线上口平直	陶瓷锦砖 陶瓷地砖 水泥花砖		3.0mm		1	2	1	2	2	4	2	2	1	2						
		缸 砖		4.0mm																	
10	板块间隙宽度		2.0 mm		1	1	0	1	2	2	1	3	1	1							
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子			施工班组长												
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																		
			项目专业质量检查员 卢森堡										2003 年 月 日								
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010801

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称				地面子分部								验收部位				~ 轴一层大厅					
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-15 板块地面施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理(建设)验收记录	
主控项目	1	板块品种 质量		设计要求												符合要求					
	2	面层与下一层结合		第 6.3.6 条																	
一般项目	1	面层表面质量		第 6.3.6 条												符合要求					
	2	踢脚线表面质量		第 6.3.6 条																	
	3	楼梯踏步和台阶质量		第 6.3.6 条																	
	4	面层表面坡度等		第 6.3.6 条																	
	5	允许偏差	表面平整度	1.0mm	1	0	0	1	1	0	2	1	2	1							
	6		缝格平直	2.0mm	1	1	0	0	1	1	2	1	1	0							
	7		接缝高低差	0.5mm	05	04	02	03	07	02	03	02	04	06							
	8		踢脚线上口平直	1.0mm	0	0	1	1	2	1	0	2	1	1							
	9		板块间隙宽度	1.0mm	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0							
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																	
				项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																	
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

预制板块面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

03010901

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称			地面子分部						验收部位		~ 轴沿街人行道							
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城								
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-15 板块地面施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理(建设)验收记录					
主控 项	1	强度 品种 质量		设计要求										符合要求				
	2	面层与下一层结合		第 6.4.4 条														
一 般 项 目	1	预制板块质量		第 6.4.6 条										符合要求				
	2	预制板块面层质量		第 6.4.7 条														
	3	邻接处的镶边用料尺寸		第 6.4.9 条														
	4	踢脚线质量		第 6.4.9 条		/												
	5	楼梯踏步和台阶板块要求		第 6.4.10 条		/												
	6	表 面 平 整 度	高级水磨石	2mm														
			普通水磨石	3mm	/													
			混凝土	4mm	2	3	4	2	6	4	2	2	1			4		
	7	表 面 允 许 偏 差	缝格平直	3mm		2	2	3	4	3	3	2	2			4	2	
	8	表 面 允 许 偏 差	接 缝 高 低 差	高级水磨石	0.5mm	/												
				普通水磨石	1.0mm	/												
				混凝土	1.5mm	1	1	0	0	1	1	2	1			1	2	
	9	表 面 允 许 偏 差	踢 脚 线 上 口 平 直	高级水磨石	3.0mm	/												
				普通水磨石	4.0mm	/												
				混凝土	4.0mm	/												
10	表 面 允 许 偏 差	板 块 间 隙 宽 度	高级水磨石	2mm	/													
			混凝土	6mm	3	2	4	2	4	3	5	5	4	7				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长									
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
			项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日									
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

一般抹灰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03020101

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																		
分部 子分部 工程名称			抹灰子分部						验收部位			~ 轴二层内墙									
施工单位			省长城建筑工程公司						项目经理			吴 文 山									
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-16 抹灰施工工艺标准																		
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	基层表面			第 4.2.2 条												符合要求				
	2	材料品种和性能			第 4.2.3 条																
	3	操作要求			第 4.2.4 条																
	4	层粘结及面层质量			第 4.2.5 条																
一般项目	1	表面质量			第 4.2.6 条												符合要求				
	2	细部质量			第 4.2.7 条																
	3	层与层间材料要求层总厚度			第 4.2.8 条																
	4	分格缝			第 4.2.9 条		/														
	5	滴水线 槽			第 4.2.10 条		/														
	6	允许偏差	立面垂直度	普通抹灰 4	高级抹灰 3	2	3	2	4	3	3	2	5	2							
			表面平整度	普通抹灰 4	高级抹灰 3	2	2	1	3	2	2	1	3	5							
			阴阳角方正	普通抹灰 4	高级抹灰 3	3	3	2	2	1	4	5	3	2							
			分格条(缝)直线度	普通抹灰 4	高级抹灰 3	3	3	2	2	1	2	5	3	3							
			墙裙 勒脚上口直线度	普通抹灰 4	高级抹灰 3	2	2	1	2	3	2	2	1	2							
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子			施工班组长												
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																		
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																		
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

水刷石 装饰抹灰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03020201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																
分部 子分部 工程名称			抹灰子分部								验收部位				两侧立面外墙				
施工单位			省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城				
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-16 抹灰施工工艺标准																
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	基层表面		第 4.3.2 条												符合要求			
	2	材料品种和性能		第 4.3.3 条															
	3	操作要求		第 4.3.4 条															
	4	层粘结及面层质量		第 4.3.5 条															
一般项目	1	表面质量		第 4.3.6 条												符合要求			
	2	分格条 缝		第 4.3.7 条															
	3	滴水线		第 4.3.8 条															
	4	允许偏差	项 目	水刷石	斩假石	干粘石	假面石	实 测 值 mm											
			立面垂直度	5	4	5	5	4	3	2	2	4	6	3	4			6	3
			表面垂直度	3	3	5	4	2	1	2	1	1	2	4	2			2	4
			阳角方正	3	3	4	4	2	2	1	1	3	2	2	2			4	2
			分格条(缝)直线度	3	3	3	3	3	2	2	1	1	2	2	1			3	4
		墙裙 勒脚上口直线度	3	3			2	2	1	1	2	2	4	3	2	2			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员				李木子				施工班组长								
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03020301

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦				
分部 子分部 工程名称			抹灰子分部		验收部位	小区砌块围墙	
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城	
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-17 清水砌体勾缝施工工艺标准				
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设) 验收记录	
主控项目	1	水泥及配合比	第 4.4.2 条	水泥物理性能检验报告单号 2003018 配合比设计报告单编号 2003268		符合要求	
	2	勾缝牢固性	第 4.4.2 条				
一般项目	1	勾缝外观质量	第 4.4.2 条			符合要求	
	2	灰缝及表面	第 4.4.2 条				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长		
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求				
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论			同意验收				
			专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日				

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030101

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦																
分部		子分部		工程名称		门窗子分部								验收部位		~ 轴二层						
施工单位				省长城建筑工程公司		项目经理								罗马城								
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-18 木门窗制作与安装施工工艺标准																		
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录										监理验收记录						
主控项目	1	材料质量				第 5.2.2 条												符合要求				
	2	木材含水率				第 5.2.3 条																
	3	防火 防腐 防虫				第 5.2.4 条																
	4	木节及虫眼				第 5.2.5 条																
	5	榫槽连接				第 5.2.6 条																
	6	胶合板门,纤维板门压模质量				第 5.2.7 条																
一般项目	1	木门窗表面质量				第 5.2.12 条												符合要求				
	2	木门窗割角拼缝				第 5.2.13 条																
	3	木门窗槽孔质量				第 5.2.14 条																
	4	翘 曲	框	普通	4	2	2	3	2	5	3	3	2	2	4							
				高级	2																	
			扇	普通	2	1	1	0	2	2	0	1	3	1	0							
				高级	2																	
		对 角 线 长 度 差	框 和 扇	普通	4	3	2	2	3	2	5	3	4	2	2							
				高级	2																	
		表 面 平 整 度	扇	普通	2	2	1	2	2	1	2	3	2	2	3							
				高级	2																	
		高 度 宽 度	框	普通	0 -2	-1	-2	-1	0	0	-1	-3	-1	-3	-2							
				高级	0 -1																	
			扇	普通	+2 0	0	1	2	1	0	2	2	3	1	3							
				高级	+1 0																	
	裁 口 线 条 结 合 处 高 低 差	框 和 扇	普通	1	1	1	0	0	2	1	1	0	1	2								
			高级	0.5																		
	相 邻 梃 子 两 端 间 距	扇	普通	2	1	1	2	2	1	1	2	3	1	3								
			高级	1																		
	施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长											
					主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																	
					项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																	
	监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

普通木门窗安装检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030101

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦													
分部		子分部		工程名称		门窗子分部								验收部位		~ 轴二层			
施工单位		省长城建筑工程公司										项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-18 木门窗制作与安装施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录										监理建设 验收记录			
主控 项目	1	门窗品种规格安装方向位置				第 5.2.8 条										符合要求			
	2	木门窗安装牢固				第 5.2.9 条													
	3	木门窗扇安装				第 5.2.10 条													
	4	门窗配件安装				第 5.2.11 条													
一般 项目	1	缝隙嵌填材料				第 5.2.15 条										符合要求			
	2	批水 盖口条等细部				第 5.2.16 条													
	3 安 装 留 缝 限 值 及 允 许 偏 差	项 目		留缝限值		允许偏差		实 测 值 mm											
				普通	高级	普通	高级												
		门窗槽口对角线长度差				3	2	2	2	1	1	3	2	4	2		2	1	
		门窗框的正侧面垂直度				2	1	1	1	2	2	1	3	2	1		1	1	
		框与扇扇与扇接缝高差				2	1	1	1	1	2	1	1	2	3		1	3	
		门窗扇对口缝		1-2.5	1.5-2			1	2	1	3	2	2	1	1		3	2	
		工业厂双扇大门对口缝		2--5															
		门窗扇与上框间留缝		1--2	1-1.5			1	2	1	1	2	3	1	1		2	2	
		门窗扇与侧框间留缝		1-2.5	1-1.5			2	2	1	1	1	2	2	1		3	3	
		窗扇与下框间留缝		2--3	2-2.5			2	2	3	3	2	2	3	3		2	2	
		门扇与下框间留缝		3--5	3--4			3	3	5	4	3	2	3	6		4	4	
		双层门窗内外框间距				4	3												
		无下框时 门扇与地 面间留缝	外 门	4---7	5--6			4	5	5	4	3	4	4	5		6	8	
			内 门	5--8	6--7			5	5	6	8	6	5	7	4		6	4	
卫生间门			8-12	8-10			8	9	7	7	8	9	9	9	8	8			
厂房大门	10-20																		
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长							
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
				项目专业质量检查员 卢森堡				2003 年 月 日											
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

钢门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称			门窗子分部										验收部位			~ 轴二层		
施工单位			省长城建筑工程公司										项目经理			罗马城		
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-19 金属门窗安装施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录										监理(建设)验收记录			
主控项目	1	门窗质量		第 5.3.2 条												符合要求		
	2	框和副框安装 预埋件		第 5.3.3 条														
	3	门窗扇安装		第 5.3.4 条														
	4	配件质量及安装		第 5.3.5 条														
一般项目	1	表面质量		第 5.3.6 条												符合要求		
	2	框与墙体间缝隙		第 5.3.8 条														
	3	扇密封胶条或毛毡密封条		第 5.3.9 条														
	4	排水孔		第 5.3.10 条														
	5	允许偏差	门窗槽口宽度 高度	1500mm		2.5	2	1	1	2	2	1	3	2	1			3
				1500mm		3.5	2	2	1	1	3	2	3	4	2			4
			门窗槽口对角线长度差	2000mm		5	2	3	1	2	3	2	4	3	6			4
				2000mm		6	4	4	5	6	5	7	5	5	4			5
			门窗框的正 侧面垂直度			3	2	2	1	1	3	4	2	3	2			5
			门窗横框的水平度			3	2	2	3	1	1	2	3	1	4			2
			门窗横框标高			5	4	5	5	3	4	6	4	5	7			3
			门窗竖向偏离中心			4	4	4	3	6	4	3	3	6	4			4
			双层门窗内外框间距			5												
			门窗框 扇配合间隙(留缝限值)			2	1	1	2	2	1	3	2	2	1			1
	无下框时门扇与地面间留缝			4 8	5	4	4	8	6	5	6	4	9	3				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子					施工班组长							
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
			项目专业质量检查员 卢森堡										2003 年 月 日					
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																		
分部 子分部 工程名称			门窗子分部							验收部位			~ 轴三层								
施工单位			省长城建筑工程公司							项目经理			罗马城								
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-19 金属门窗安装施工工艺标准																		
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理建设 验收记录	
主 控 项 目	1	门窗质量		第 5.3.2 条												符合 要求					
	2	框和副框安装 预埋件		第 5.3.3 条																	
	3	门窗扇安装		第 5.3.4 条																	
	4	配件质量及安装		第 5.3.5 条																	
一 般 项 目	1	表面质量		第 5.3.6 条												符合 要求					
	2	推拉扇开头应力		第 5.3.7 条																	
	3	框与墙体间缝隙		第 5.3.8 条																	
	4	扇密封胶条或毛毡密封条		第 5.3.9 条																	
	5	排水孔		第 5.3.10 条																	
	6	安 装 允 许 偏 差	门窗槽口宽度 高 度	1500mm		1.5	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	符合 要求				
				1500mm		2	2	1	1	0	3	2	2	1	1	0					
			门窗槽口对角线 长度差	2000mm		3	2	1	2	2	1	3	2	4	2	4					
				2000mm		4	2	3	2	4	2	2	5	2	2	1					
			门窗框的正 侧面垂直度			2.5	2	2	1	1	0	0	2	3	1	3					
			门窗横框的水平度			2	2	1	2	2	1	2	1	0	2	3					
			门窗横框标高			5	4	3	5	2	3	3	4	6	4	3					
			门窗竖向偏离中心			5	5	5	4	4	3	6	3	3	7	2					
			双层门窗内外框间距			4															
推拉门窗扇与框搭接量			1.5	1	1	2	1	0	0	1	2	1	0								
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员			李木子					施工班组长										
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																		
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																		
监 理 建 设 单 位 验 收 结 论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表

GB50204-2002

03030201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦														
分部 子分部 工程名称			门窗子分部					验收部位			~ 轴店面卷闸门						
施工单位			省长城建筑工程公司					项目经理			罗马城						
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-19 金属门窗安装施工工艺标准														
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	门窗质量		第 5.3.2 条												符合要求	
	2	框和副框安装 预埋件		第 5.3.3 条													
	3	门窗扇安装		第 5.3.4 条													
	4	配件质量及安装		第 5.3.5 条													
一般项目	1	表面质量		第 5.3.6 条												符合要求	
	2	框与墙体间缝隙		第 5.3.8 条													
	3	扇密封胶条或毛毡密封条		第 5.3.9 条													
	4	排水孔		第 5.3.10 条													
	5	安装允许偏差	门窗槽口宽度	1500mm	2	2	2	1	1	0	3	0	1	3	2		
			高度	1500mm	3	2	1	2	3	2	4	3	2	4	2		
			门窗槽口对角线长度差	2000mm	4	3	2	3	3	5	3	2	4	3	1		
				2000mm	5	4	4	2	3	5	3	7	3	2	1		
			门窗框的正侧面垂直度		3	2	2	1	1	3	4	2	2	0	1		
			门窗横框的水平度		3	2	2	3	1	4	2	2	1	1	2		
			门窗横框标高		5	5	3	3	2	7	4	3	7	3	2		
			门窗竖向偏离中心		5	5	4	3	5	2	2	4	5	3	2		
			双层门窗内外框间距		4												
			推拉门窗扇与框搭接量		2	2	1	1	3	2	2	1	1	3	0		
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子					施工班组长							
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求														
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日														
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日														

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

030303 01

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称			门窗子分部						验收部位			~ 轴二层						
施工单位			省长城建筑工程公司						项目经理			罗马城						
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-20 塑料门窗安装施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理建设验收记录					
主控项目	1	门窗质量		第 5.4.2 条										符合要求				
	2	框 扇安装		第 5.4.3 条														
	3	拼樘料与框连接		第 5.4.4 条														
	4	门窗扇安装		第 5.4.5 条														
	5	配件质量及安装		第 5.4.6 条														
	6	框与墙体缝隙填嵌		第 5.4.7 条														
一般项目	1	表面质量		第 5.4.8 条										符合要求				
	2	密封条及旋转门窗间隙		第 5.4.9 条														
	3	门窗扇开关力		第 5.4.10 条														
	4	玻璃密封条 玻璃槽口		第 5.4.11 条														
	5	排水孔		第 5.4.12 条														
	6	安装允许偏差	门窗槽口宽度	1500mm	2	2	2	1	1	0	2	0	3				1	3
			度 高度	1500mm	3	1	1	3	2	2	4	2	2				0	4
			门窗槽口对角线长度差	2000mm	3	2	1	2	1	3	2	4	2				2	3
				2000mm	5	4	2	3	6	3	2	4	6				3	2
			门窗框的正 侧面垂直度		3	2	2	1	0	3	2	4	2				2	4
			门窗横框的水平度		3	3	3	2	2	1	4	2	3				2	0
			门窗横框标高		5	4	4	3	6	3	3	2	6				3	2
			门窗竖向偏离中心		5	4	3	5	2	6	2	3	4				7	3
			双层门窗内外框间距		4													
			同樘平开门窗相邻扇高度差		2													
平开门窗铰链部位配合间隙		+2 -1																
推拉门窗扇与框搭接量		+1.5,-2.5	0	1	1	0	2	1	0	0	1	3						
推拉门窗扇与竖框平行度		2	1	1	2	2	1	3	1	1	2	3						
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长									
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
			项目专业质量检查员 卢森堡										2003 年 月 日					
监理 建设 单位验收结论			同意验收															
			专业监理工程师 郑新民															
			建设单位项目专业技术负责人										2003 年 月 日					

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

推拉自动门安装检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030401

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦														
分部 子分部 工程名称			门窗子分部						验收部位			小区入口门					
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理			罗马城						
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-21 特种门安装施工工艺标准														
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	门质量和性能		第 5.5.2 条										符合要求			
	2	门品种规格 方向位置		第 5.5.3 条													
	3	机械 自动和智能化装置		第 5.5.4 条													
	4	安装及预埋件		第 5.5.5 条													
	5	配件 安装及功能		第 5.5.6 条													
一般项目	1	表面装饰		第 5.5.7 条										符合要求			
	2	表面质量		第 5.5.8 条													
	3	推拉自动门感应时间限值		第 5.5.9 条													
	4	安装允许偏差	项 目		留缝值	允许差	实 测 值 mm										
			门 槽 口 宽 度 高 度	1500mm		1.5	1	2	1	1	0	2	1		1	1	0
				1500mm		2	1	1	2	0	0	2	1		2	2	3
			门槽口对角线长度差	2000mm		2	1	1	2	3	1	1	3		2	2	1
				2000mm		2.5	1	2	2	1	3	2	2		1	1	3
			门框的正侧面垂直度			1	1	1	0	1	0	2	1		2	1	1
			门构件装配间隙			0.3	01	01	02	03	01	01	02		04	01	02
			门梁导轨水平度			1	1	1	0	0	1	2	1		0	1	1
			下导轨与门梁导轨平行度			1.5	1	1	0	0	2	1	1		2	1	0
			门扇与侧框间留缝		1.2-1.8		1.5	1.2	1.6	1.8	2.0						
	门扇对口缝		1.2-1.8		1.2	1.7	1.5	1.7	1.1								
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长								
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求														
			项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日								
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日														

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

金属框架玻璃 旋转门安装检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030401

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦													
分部 子分部 工程名称			门窗子分部							验收部位			大厅入口门			
施工单位			省长城建筑工程公司							项目经理			罗马城			
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-21 特种门安装施工工艺标准													
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录									监理(建设)单位验收记录		
主控项目	1	门质量和性能		第 5.5.2 条											符合要求	
	2	门品种规格 方向位置		第 5.5.3 条												
	3	机械 自动和智能化装置		第 5.5.4 条												
	4	安装及预埋件		第 5.5.5 条												
	5	配件 安装及功能		第 5.5.6 条												
一般项目	1	表面装饰		第 5.5.7 条											符合要求	
	2	表面质量		第 5.5.8 条												
	3	安 装 允 许 偏 差	项 目	金属框架玻 璃旋转门	木质旋 转门	实 测 值 mm										
			门扇正侧面垂直度	1.5	1.5	1.5	1	1	0	2	1	1	0	2		1
			门扇对角线长度差	1.5	1.5	1.5	1	0	0	1	2	1	2	1		0
			相邻扇高度差	1	1	1	1	1	0	1	0	2	0	1		2
			扇与圆弧边留缝	1.5	2	1	1	2	1	0	0	2	1	1		0
			扇与上顶间留缝	2	2.5	2	1	3	1	1	2	2	3	2		1
			扇与地面间留缝	2	2.5	1	1	2	2	1	1	3	2	2		1
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子			施工班组长								
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求													
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日													
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日													

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03030501

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦		
分部 子分部 工程名称			门窗子分部		验收部位 ~ 轴二层
施工单位		省长城建筑工程公司		项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-22 门窗玻璃安装施工工艺标准		
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录	
主 控 项 目	1	玻璃质量	第 5.6.2 条		符合要求
	2	玻璃裁割与安装质量	第 5.6.2 条		
	3	安装方法	第 5.6.2 条		
		钉子或钢丝卡			
	4	木压条	第 5.6.2 条		符合要求
	5	密封条	第 5.6.2 条		
6	带密封条的玻璃压条	第 5.6.2 条			
一 般 项 目	1	玻璃表面	第 5.6.2 条		符合要求
	2	玻璃与型材	第 5.6.2 条		
		镀膜层及磨砂层			
3	腻子	第 5.6.2 条			
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员	李木子	施工班组长
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求		
			项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日		
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

GB50210-2001

030601	0	1
--------	---	---

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

外墙 饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03060201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称			饰面板 砖 子分部										验收部位		~ 轴背立面					
施工单位			省长城建筑工程公司										项目经理		罗马城					
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-23 饰面砖(板)工程施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录										监理(建设)单位验收记录					
主控项目	1	饰面砖质量		第 8.3.2 条												符合要求				
	2	饰面砖粘贴材料		第 8.3.3 条																
	3	饰面砖粘贴		第 8.3.4 条																
	4	满粘法施工		第 8.3.5 条																
一般项目	1	饰面砖表面质量		第 8.3.6 条												符合要求				
	2	阴阳角及非套砖		第 8.3.7 条																
	3	墙面突出物周围		第 8.3.8 条																
	4	饰面砖接缝 填嵌 宽深		第 8.3.9 条																
	5	滴水线		第 8.3.10 条																
	6	允许偏差	项 目	外墙面砖	内墙面砖	实 测 值 mm														
			立面垂直度	3	2	3	2	2	1	4	2	2	1	2	1	0				
			表面平整度	4	3	2	1	3	2	4	2	2	0	1	5	2				
			阴阳角方正	3	3	2	1	1	2	3	1	2	2	1	3	4				
			接缝直线度	3	2	2	2	1	1	3	2	2	1	1	1	4				
			接缝高低差	1	0.5	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2				
			接缝宽度	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子					施工班组长										
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																	
			项目专业质量检查员 卢森堡															2003 年 月 日		
监理 建设 单位验收结论			同意验收																	
			专业监理工程师 郑新民																	
			建设单位项目专业技术负责人															2003 年 月 日		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表

主控项目

GB50210-2001

03070101

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			幕墙子分部		验收部位	~ 轴二层
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-24 幕墙工程施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目	1	各种材料 构件 组件	第 9.2.2 条		符合要求	
	2	造型和立面分格	第 9.2.3 条			
	3	玻璃质量	第 9.2.4 条			
	4	与主体结构连接件	第 9.2.5 条			
	5	连接紧件螺栓	第 9.2.6 条			
	6	玻璃下端托条	第 9.2.7 条			
	7	明框幕墙玻璃安装	第 9.2.8 条			
	8	超过 4m 高全玻璃幕墙安装	第 9.2.9 条			
	9	点支承幕墙安装	第 9.2.10 条			
	10	细部	第 9.2.11 条			
	11	幕墙防水	第 9.2.12 条			
	12	结构胶 密封胶打注	第 9.2.13 条			
	13	幕墙开启窗	第 9.2.14 条			
	14	防雷装置	第 9.2.15 条			
施工单位检查评定结果		专业工长 施工员	李木子	施工班组长		
		主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求				
		项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论		同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日				

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

GB50210-2001

0	1
---	---

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

玻璃(隐框 半隐框)幕墙检验批质量验收记录表

一般项目

GB50210-2001

03070101

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦													
分部 子分部 工程名称				幕墙子分部				验收部位				~ 轴二层					
施工单位				省长城建筑工程公司				项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-24 幕墙工程施工工艺标准													
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理建设 验收记录	
一 般 项 目	1	表面质量			第 9.2.16 条											符合要求	
	2	玻璃表面质量			第 9.2.17 条												
	3	铝合金型材表面质量			第 9.2.18 条												
	4	明框外露框或压条			第 9.2.19 条												
	5	密封胶缝			第 9.2.20 条												
	6	防火保温材料			第 9.2.21 条												
	7	隐蔽节点			第 9.2.22 条												
	8	隐框 半隐 框幕 墙安 装允 许偏 差 mm	幕墙垂 直度	幕墙高度 30m	10	9	4	5	6	3	8	5	6	9	6		
				30m 幕墙高度 60m	15												
				60m 幕墙高度 90m	20												
				幕墙高度 90m	25												
			幕墙水 平度	层高 3m	3	2	2	1	3	2	4	2	2	1	3		
				层高 3m	5												
			幕墙表面平整度			2	2	1	1	2	2	1	3	2	2		1
			板材立面垂直度			2	1	1	2	2	1	2	1	3	2		1
			板材上沿水平度			2	2	1	2	2	1	1	3	2	1		1
			相邻板材板角错位			1	1	1	2	1	2	1	0	0	1		1
			阳角方正			2	2	1	1	2	3	2	2	3	1		2
			接缝直线度			3	2	2	1	3	2	2	4	1	2		2
			接缝高低差			1	1	1	0	0	1	2	1	2	1		0
接缝宽度			1	1	1	0	0	1	2	2	1	0	1				
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员	李木子				施工班组长								
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求													
				项目专业质量检查员 卢森堡				2003 年 月 日									
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日													

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

金属幕墙工程检验批质量验收记录表

主控项目

GB50210-2001

03070201

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称			幕墙子分部		验收部位	~ 轴二层
施工单位		省长城建筑工程公司			项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-24 幕墙工程施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目	1	材料 配件质量	第 9.3.2 条			符合要求
	2	造型和立面分格	第 9.3.3 条			
	3	金属面板质量	第 9.3.4 条			
	4	预埋件 后置件	第 9.3.5 条			
	5	立柱与预埋件与横梁连接 面板安装	第 9.3.6 条			
	6	防火 保温 防潮材料	第 9.3.7 条			
	7	框架及连接件防腐	第 9.3.8 条			
	8	防雷装置	第 9.3.9 条			
	9	连接节点	第 9.3.10 条			
	10	板缝注胶	第 9.3.11 条			
	11	防水	第 9.3.12 条			
施工单位检查评定结果		专业工长 施工员	李木子	施工班组长		
		主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论		同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日				

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

金属幕墙工程检验批质量验收记录表

一般项目

GB50210-2001

03070401

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦															
分部		子分部		工程名称		幕墙子分部						验收部位				~ 轴二层					
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理				罗马城									
施工执行标准名称及编号						XDQB2002-24 幕墙工程施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理(建设)验收记录	
一 般 项 目	1	板表面质量平整洁清 色泽一致				第 9.3.17 条												符合要求			
	2	压条平直,洁净,牢固 接口严密				第 9.3.17 条															
	3	密封缝平直,深浅宽窄均匀,滑顺				第 9.3.17 条															
	4	滴水线坡向正确 顺直				第 9.3.17 条															
	5	表面质量				第 9.3.17 条															
	6	安 装 允 许 偏 差	幕 墙 垂 直 度	幕墙高度 30m		10mm		8	5	3	9	4	5	7	9	6	5				
				30m 幕墙高 60m		15mm															
				60m 幕墙高 90m		20mm															
				幕墙高度 90m		25mm															
		幕 墙 水 平 度	层高 3m		3mm		1	2	2	3	1	2	3	2	1	4					
			层度 3m		5mm																
		幕墙表面平整度				2mm		2	1	1	2	1	3	1	2	1	3				
		板材立面垂直度				3mm		2	1	2	3	2	3	4	3	2	2				
		板材上沿水平度				2mm		2	1	1	2	1	1	2	3	2	1				
		相邻板材板角错位				1mm		1	1	0	0	1	1	2	1	2	1				
		阳角方正				2mm		2	1	1	2	1	1	3	1	2	1				
		接缝直线度				3mm		2	1	3	2	2	1	2	2	4	2				
		接缝高低差				1mm		1	1	0	0	0	2	1	1	2	0				
		接缝宽度				1mm		1	1	0	2	1	1	0	2	1	1				
		施工单位检查评定结果						专业工长 施工员		李木子				施工班组长							
主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																					
项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																					
监理 建设 单位验收结论						同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

普通 水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03080101

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦																							
分部		子分部		工程名称		涂饰子分部				验收部位		~ 轴三层内墙																	
施工单位				省长城建筑工程公司		项目经理				罗马城																			
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-25 涂饰工程施工工艺标准																									
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设) 验收记录																	
主控项目	1	材料质量				第 10.2.2 条								符合要求															
	2	涂饰颜色和图案				第 10.2.3 条																							
	3	涂饰综合质量				第 10.2.4 条																							
	4	基层处理				第 10.2.5 条																							
一般项目	1	与其他材料和设备衔接处界面应清晰				第 10.2.9 条								符合要求															
	2	薄涂 料涂 饰质 量允 许偏 差	颜 色	普通涂饰	均匀一致	/																							
				高级涂饰	均匀一致																								
			泛碱咬色	普通涂饰	允许少量轻微																								
				高级涂饰	不允许																								
			流坠疙瘩	普通涂饰	允许少量轻微																								
				高级涂饰	不允许																								
			砂眼刷纹	普通涂饰	允许少量轻微																								
				高级涂饰	无砂眼无刷纹																								
			装饰线分色 线的直线度	普通涂饰	2mm																								
				高级涂饰	1mm																								
			3	厚涂 料涂 饰质 量允 许差	颜 色											普通涂饰	均匀一致	/											
																高级涂饰	均匀一致												
	泛碱咬色	普通涂饰			允许少量轻微	/																							
		高级涂饰			不允许																								
	点状分布	普通涂饰			/	/																							
		高级涂饰			疏密均匀																								
	4	复层涂 饰质量 允许差	颜 色	均匀一致		/																							
			泛碱 咬色	不 允 许																									
			喷点疏密程度	均匀不允许连片																									
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子		施工班组长																					
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																									
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																									

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

普通溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03080201

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦																
分部		子分部		工程名称		涂饰子分部						验收部位		~ 轴三层木门窗								
施工单位				省长城建筑工程公司						项目经理		罗马城										
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-25 涂饰工程施工工艺标准																		
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录						监理验收记录						
主控项目	1	涂料质量				第 10.3.2 条										符合要求						
	2	颜色 光泽 图案				第 10.3.2 条																
	3	涂饰综合质量				第 10.3.2 条																
	4	基层处理				第 10.3.2 条																
一般项目	1	与其他材料设备交接处界面应清晰				第 10.3.2 条										符合要求						
	2	色漆涂饰质量	颜色	普通涂饰	均匀一致																	
				高级涂饰	均匀一致				/													
			光泽 光滑	普通涂饰	光基本均匀光滑无粗感																	
				高级涂饰	光泽均匀一致 光滑				/													
			刷纹	普通涂饰	刷纹通顺																	
				高级涂饰	无刷纹				/													
			裹棱 流坠	普通涂饰	明显处不允许																	
				高级涂饰	不允许				/													
			装饰线 分色线的直线度	普通涂饰	2mm				1	1	2	0	3	2	2					1	3	1
				高级涂饰	1mm				/	/	/	/	/	/	/					/	/	/
	3	清漆涂饰质量	颜色	普通涂饰	基本一致				/													
				高级涂饰	均匀一致																	
			木纹	普通涂饰	棕眼刮平 木纹清楚																	
				高级涂饰	棕眼刮平 木纹清楚																	
			光泽 光滑	普通涂饰	光基本均匀光滑无粗感																	
				高级涂饰	光泽均匀一致 光滑																	
			刷纹	普通涂饰	无刷纹																	
				高级涂饰	无刷纹																	
			裹棱 流坠 皱皮	普通涂饰	明显处不允许																	
高级涂饰				不允许																		
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长										
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																		
				项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																		
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 2003 年 月 日																		

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

楼梯 护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

03100401

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦													
分部 子分部 工程名称				细部子分部						验收部位				~ 轴二至三层			
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-26 护栏和扶手工程施工工艺标准													
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理(建设)单位验收记录	
主控项目	1	材料质量			第 12.5.3 条										符合要求		
	2	造型 尺寸			第 12.5.4 条												
	3	预埋件及连接			第 12.5.5 条												
	4	护栏高度 位置与安装			第 12.5.6 条												
	5	护栏玻璃			第 12.5.7 条												
一般项目	1	转角接缝及表面处理			第 12.5.8 条										符合要求		
	2	安 装 允 许 偏 差	护栏垂直度(mm)		3		2	1	3	2	4	2	2	1	1	0	
			栏杆间距(mm)		3		2	3	3	4	2	1	1	4	2	2	
			扶手直线度(mm)		4		2	2	3	2	4	2	4	2	5	2	
			扶手高度(mm)		3		2	3	2	1	1	2	4	2	2	1	
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长							
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求													
				项目专业质量检查员 卢森堡												2003 年 月 日	
监理 建设 单位验收结论				同意验收													
				专业监理工程师 郑新民													
				建设单位项目专业技术负责人												2003 年 月 日	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

整体 屋面保温层检验批质量验收记录表

GB50207-2002

040101 040201

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦			
分部 子分部 工程名称				卷材防水屋面子分部		验收部位	~ 轴
施工单位		省长城建筑工程公司				项目经理	罗马城
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-27 屋面保温层施工工艺标准			
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录		监理(建设)验收记录
主控项目	1	材料质量		设计要求		符合要求	
	2	保温层含水率		设计要求			
一般项目	1	保温层铺设		第 4.2.10 条		符合要求	
	2	倒置式屋面保护层		第 4.2.12 条			
	3	保温层厚度允许偏差	松散 整体 板 块	+10% -5% 5	最大正偏差 10 最大负偏差 5 10 处平均偏差为 0		
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子	施工班组长
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日			
同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日				监理单位验收结论			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

屋面找平层检验批质量验收记录表

GB50207-2002

040102 040202 0 1

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦															
分部 子分部 工程名称				卷材防水屋面子分部								验收部位				~ 轴			
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城			
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-28 屋面找平层施工工艺标准															
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理(建设)验收记录			
主控项目	1	材料质量及配合比		设计要求										符合要求					
	2	排水坡度		设计要求															
一般项目	1	交接处和转角处细部处理		第 4.1.11 条										符合要求					
	2	表面质量		第 4.1.11 条															
	3	分格缝位置和间距		第 4.1.11 条															
	4	表面平整度允许偏差		5mm		3	2	1	5	3	2	7	4					3	1
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长							
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求															
				项目专业质量检查员 卢森堡								2003 年 月 日							
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日															

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

屋面卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50207-2002

040103

0	1
---	---

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦												
分部 子分部 工程名称				卷材防水屋面子分部						验收部位			~ 轴			
施工单位		省长城建筑工程公司						项目经理			罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-29 屋面防水层施工工艺标准												
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录								监理(建设)验收记录				
主控项目	1	卷材及配套材料质量	设计要求									符合要求				
	2	卷材防水层	第 4.3.16 条													
	3	防水细部构造	第 4.3.17 条													
一般项目	1	卷材搭接缝与收头质量	第 4.3.18 条									符合要求				
	2	卷材保护层	第 4.3.19 条													
	3	排汽屋面孔道留置	第 4.3.20 条													
	4	卷材铺贴方向	铺贴方向正确													
	5	搭接宽度允许偏差	10mm	-15	-6	5	10	-9	5	-2	4					-6
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子				施工班组长							
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求													
			项目专业质量检查员 卢森堡						2003 年 月 日							
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日													

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

屋面涂膜防水层检验批质量验收记录表

GB50207-2002

04020301

单位 子单位 工程名称			省永定县建安大厦									
分部 子分部 工程名称			涂膜防水屋面子分部					验收部位		~ 轴		
施工单位		省长城建筑工程公司					项目经理		罗马城			
施工执行标准名称及编号			XDQB2002-29 屋面防水层施工工艺标准									
施工质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录					监理(建设) 验收记录		
主控项目	1	涂料及膜体质量	第 5.3.9 条							符合要求		
	2	涂膜防水层不得渗漏或积水	第 5.3.10 条									
	3	防水细部构造	第 5.3.11 条									
一般项目	1	涂膜施工	第 5.3.13 条							符合要求		
	2	涂膜保护层	第 5.3.14 条									
	3	涂膜厚度符合设计要求 最小厚度	80 设计 值	85	95	115	99	105				
				95	98	105	98	115				
施工单位检查评定结果			专业工长 施工员		李木子			施工班组长				
			主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求									
			项目专业质量检查员 卢森堡					2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论			同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日									

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

屋面细石混凝土防水层检验批质量验收记录表

GB50207-2002

04030101

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																	
分部 子分部 工程名称				刚性防水屋面子分部								验收部位				~ 轴					
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城					
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-29 屋面防水层施工工艺标准																	
施工质量验收规范的规定										施工单位检查评定记录										监理(建设) 验收记录	
主控项目	1	材料质量及配合比	第 6.1.7 条													符合要求					
	2	细石混凝土防水层不得渗漏或积水	第 6.1.8 条																		
	3	细部防水构造	第 6.1.9 条																		
一般项目	1	防水层施工表面质量	第 6.1.10 条													符合要求					
	2	防水层厚度和钢筋位置	第 6.1.11 条																		
	3	分格缝位置和间距	第 6.1.12 条																		
	4	表面平整度允许偏差	5mm	4	3	5	2	2	4	5	2	3	6								
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员		李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																	
				项目专业质量检查员 卢森堡 2003 年 月 日																	
监理 建设 单位验收结论				同意验收																	
				专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																	

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

卷材屋面细部构造检验批质量验收录表

GB50207-2002

040104 ☐ ☐ 040204 ☐ ☐
040303 ☐ ☐ 040404 ☐ ☐

单位		子单位		工程名称		省永定县建安大厦			
分部		子分部		工程名称		卷材防水屋面子分部		验收部位	~ 轴
施工单位		省长城建筑工程公司				项目经理		罗马城	
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-29 屋面防水层施工工艺标准					
施工质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录	
主 控 项 目	1	天沟 檐沟排水坡度			设计要求			符合要求	
	2	防 水 构 造		天沟 檐沟	第 9.0.4 条				
				檐口	第 9.0.5 条				
				水落口	第 9.0.7 条				
				泛水	第 9.0.6 条				
				变形缝	第 9.0.8 条				
				伸出屋面管道	第 9.0.9 条				
	施工单位检查评定结果				专业工长 施工员	李木子	施工班组长		
主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求									
项目专业质量检查员 卢森堡					2003 年 月 日				
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日					

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准

架空屋面检验批质量验收记录表

GB50207-2002

04050101

单位 子单位 工程名称				省永定县建安大厦																			
分部 子分部 工程名称				隔热屋面子分部								验收部位				~ 轴							
施工单位				省长城建筑工程公司								项目经理				罗马城							
施工执行标准名称及编号				XDQB2002-30 屋面隔热层施工工艺标准																			
施工质量验收规范的规定								施工单位检查评定记录								监理(建设)验收记录							
主控项目	1	板材及辅助材料质量		设计要求														符合要求					
	1	架空隔热制品铺设		第 8.1.5 条														符合要求					
一般项目	2	隔热板相邻高低差		3mm		2	1	3	2	4	1	2	2	1	4								
施工单位检查评定结果				专业工长 施工员				李木子				施工班组长											
				主控项目全部合格 一般项目满足施工规范规定要求																			
				项目专业质量检查员 卢森堡												2003 年 月 日							
监理 建设 单位验收结论				同意验收 专业监理工程师 郑新民 建设单位项目专业技术负责人 2003 年 月 日																			

注 定性项目符合要求打 定量项目加 表示超出企业标准 加 表示超出国家标准